

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора КГБ ПОУ НПГТ  
Е.А.Гололобова

« » января 2024 г

**Акт обследования  
Объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности оси  
№ 1**

Николаевский муниципальный район  
Хабаровский край

«25» января 2024

наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

- 1.1. Наименование (вид) объекта Учебный корпус
- 1.2. Адрес объекта 682462, Россия, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Попова, д. 24
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 3этажей. 2370.9 кв. м.
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_ кв. м.
  - наличие прилегающего земельного участка да 10439 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 2002. последнего капитального ремонта 2002г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 , капитального 2023 - 2027 гг.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» (КГБ ПОУ НПГТ)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682462 Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Попова, д. 24
2. Характеристика деятельности организации на объекте Дополнительная информация образовательная деятельность
3. Состояние доступности объекта
  - 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) проезд рейсовым автобусом № 4 до остановки «Северная».  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту социальное такси
  - 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
    - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
    - 3.2.2. время движения (пешком) 5мин
    - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
    - 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет
    - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет
    - 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет (описать)
  - Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)
  - 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категории инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МП!	«Б»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«Б»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	1	1-2
2	Вход (входы) в здание	ДП – В (К,С,Г,У,О)	2	3,5
3	Путь (пути) движения внутри здания (вт. ч. пути эвакуации)	ДП-В (К,С,Г,У,О)	3	1,8
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,Г,У), ДЧ-И (С,О)	4	3
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП – В	5	7,8,10,11
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В (К,О,Г,У,С)	6	3,12
7	Пути движения к объекту (от остановок и транспорта)	ДП – В		1

- указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 1 этаж объекта доступен полностью для инвалидов-колясочников, умственно отсталых, доступен частично избирательно для слепых, глухих.

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	КР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	ТР

- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2023 -2027 г. г.

в рамках исполнения Государственная программа Хабаровского края «Доступная среда» (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации [zhit-vmeste.ni](http://zhit-vmeste.ni)

## 5. Особые отметки

Приложения:


Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	2	л.
2. Входа (входов) в здание	на	7	л.
3. Путей движения в здании	на	7	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	1	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	4	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	2	л.
Результаты фото фиксации на объекте	на	10	л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ	на	8	л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)			

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «25» января 2024 г.
2. Акта обследования объекта от «25» января 2024 г.
3. Решения Комиссии от «15» января 2024 г.

Председатель комиссии:  Гололобова Е.А.  
И.о. директора

Заместитель председателя:  
Специалист по охране труда Шестакова Г.И. 

Члены комиссии:  
И.о. заместителя директора по АХР Славников А.А.   
Заместитель главного бухгалтера Кайдалова О.С.   
Юрисконсульт Шиняков К.И. 

в том числе представители общественных организаций инвалидов:

Председатель правления Отделения Хабаровской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Нестеренко Е.В. 

Председатель правления Отделения Хабаровской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих»

Колонтаевская И.А. 